

Dell 3060 SFF Ram und Sleep Probleme

Beitrag von „Seven“ vom 7. Dezember 2019, 14:17

Hallo,

Ich hab meiner Frau einen Hackintosh gebaut und dabei ihren Dell 3060 SFF PC verwendet.

Damit das Ganze überhaupt klappt hab ich jetzt eine GT 710er als Grafikkarte reingetan und das Ganze rennt als iMacPro.

Erste Hürde war, dass das Ding nur bootet wenn ein RAM Slot belegt ist, bei zweien bleibe ich sofort nach Clover bei den ++++++ stecken.

In der MacOS Systemübersicht wird komischerweise der Ram Slot 0 als Slot 1 ausgewiesen und Slot 0 wird als unbelegt angezeigt (siehe Screenshot). Schön wärs natürlich wenn beide 16 GB Module wieder erkannt werden würden.

Zweites Problem ist, dass der Wake nach dem Sleep nicht funktioniert, hier bekomme ich einen schwarzen Bildschirm wo nur der Mauszeiger zu sehen ist dann dann gibts Absturz.

Hat jemand eine Idee was da los sein könnte?

Vielen Dank

KernelPanic:

Spoiler anzeigen