

Erledigt

WLAN Problem mit T440p und DW1820A

Beitrag von „grt“ vom 7. Dezember 2019, 17:23

und noch ein nachtrag zu dieser seltsamen karte:

ins yoga hatte ich eine eingebaut, die vom dell klaglos angenommen wurde. das yoga ist mit aktivierter karte, properties eintrag und mit oder ohne broadcomfixup immer in eine durch den bcmdingsda4350.kext ausgelöste kernelpatik gelaufen.

da nun ein veräppeln eines weiteren dell 5470 ansteht, dachte ich mir, dann kriegt das die karte. gesagt getan, karte aus dem yoga ausgebaut, und da ich bluetooth nicht missen wollte, dachte ich mir, dass ich ja eine verunfallte DW1820A (eine der antennenboxen abgerissen) einsetzen könnte und wie gehabt wlan ausser gefecht lasse. weil ich langeweile hatte, hab ich noch die antennenbuxe einer ausrangierten intelkarte abgebastelt und auf die DW1820A fürs yoga draufgelötet.

so und jetzt festhalten... das yoga nimmt die karte bisher inkl. wlan an. erst mit automatischem verbinden abgeschaltet, dann auch mal getestet, was es sagt, wenn es sich automatisch verbinden soll - bisher keine probleme. auch noch kein freeze nach einer weile.

technische info:

die erste, vom yoga nicht akzeptierte karte hat das label **1028:0021 (part # CN-0VW3T3)**, die ja eigentlich die handzahmen sein sollen.

die jetzt drinsteckende ist eine mit label **1028:0023 (part # CN-08PKF4)** - die sind überall als "bockig" ausgewiesen....

ich behalt das mal im auge....