

Erledigt

AMD Hackintosh als Workstation?

Beitrag von „mhaeuser“ vom 8. Dezember 2019, 09:39

[DerJKM](#) Mir ist kein Problem auf dem C6H (370) bekannt, das nicht auch auf dem C7H (470) zu finden ist. Quelle(n)? Der Chipsatz ist nur ein Hub, ich verstehe nicht, was da für 300-spezifische Probleme auftreten sollen