

Erledigt

Threadripper 3 3970X - Eine Gute Alternative Workstation CPU

Beitrag von „apfelnico“ vom 10. Dezember 2019, 15:14

Habe gerade mal in die DSDT geschaut, die erfreulich schlank und ohne Fehler daher kommt. Dabei ist mir aufgefallen (habe mit AMD nix zu tun, weiß es nicht), dass die PCI-Busse abseits von "PCI0" nicht unbedingt so heißen, wie von Apple erwartet.



Vielleicht helfen hier Patches:

S0D1 zu PC01

53304431

50433031

S0D2 zu PC02

53304432

50433032

S0D3 ZU PC03

53304433

50433033

Es sind mir noch weitere Devices aufgefallen, die bei sämtlichen Intel-Systemen anders heißen.

Ich schaue mir das heute Abend genauer an, könnte die DSDT überarbeiten, dann benötigt es diese Patch nicht mehr. Ob es läuft? Keine Ahnung. 😊