

Immer noch schmiert er ab und an dann ab...

Beitrag von „karacho“ vom 10. Dezember 2019, 17:51

Das klingt schonmal gut. Da gibt's noch einen KextToPatch den man im aus einer Dropdownliste im CloverConfigurator setzen kann. Blackscreen Patch. Ich glaube aber nicht das es daran liegt, denn das erledigt schon das oben genannte boot-arg. Muss ich mir später, wenn ich daheim bin Mal deine EFI anschauen.