

Erledigt

2. Grafikkarte ??

Beitrag von „kavenzmann“ vom 11. Dezember 2019, 13:26

Super, danke!!

Ich hatte diese Zeichnungen auch nie richtig verstanden. Bis heute nicht...

Toll das Ihr das mal aufgedröselst habt!

Morgen also lustiges umstecken - ich bin gespannt!

Edit: Done!!

Er bootet aber leider nicht durch , sondern hängt wieder (vgl. Post#24).

Nur mit deaktivierter Thunderbolt Karte bootet er.

Allerdings dauert das jetzt gefühlt ewig bis zum MacOS Bootscreen.




FYI: Luxmark Score: 101.029

Ich habe mal die TB-Karte gezogen und die Kabel dran/im BIOS aktiv gelassen.

Nach erfolgreichem booten (3. Versuch) habe ich die Karte wieder in den Slot gesteckt.

Jetzt bootet er laaangsam durch und die Titan Ridge taucht nicht mehr auf.

Überhaupt sind die Einträge recht merkwürdig...



Ich hänge mal die IOReg an.

Folgendes ist mir im BIOS noch aufgefallen:

- ASM106SE Storage Controller (SATAEXPRESS_E1) - disabled

Diesen Eintrag gab es vorher nicht - jetzt kann ich Slot4 auch auf x8 umstellen!!!

Merkwürdigerweise existiert der Eintrag nur dann, wenn ich die Karte rausziehe (die Kabel aber angesteckt lasse, sodass sie im BIOS erkannt wird und die Einträge da sind).

Sobald ich die Karte wieder reinstecke, verschwindet der Eintrag und man kann nur noch x4 einstellen.