

Immer noch schmiert er ab und an dann ab...

Beitrag von „motomoro“ vom 11. Dezember 2019, 18:30

Kurzes Update:

Habe mit dem Hackintool jetzt meine eigene USBPorts.kext erstellt - bis auf einen USB-Port (3.1) funktioniert es, mit InjectAll und Patches ging dieser auch. Vermutlich habe ich hier einen Fehler gemacht. 🤔

Vor der USB-Aktion (Patches/Hackintool/etc.) hatte ich übrigens einen erneuten Absturz...dieses mal aber während des Ruhemodus.

Hier der Kernel-Panic-Bericht, vielleicht wird ja jemand, im Gegensatz zu mir, daraus schlau...

Spoiler anzeigen