

Erledigt

2. Grafikkarte ??

Beitrag von „kavenzmann“ vom 11. Dezember 2019, 19:57

Ich hab wieder Slot 5 +7 wie zu Beginn gewählt.

Alles bootet ohne die Thunderbolt-Karte brav durch.

Wenn ich die Karte anstecke und im BIOS aktiviere, bootet das System jetzt ebenfalls, die Karte taucht allerdings nicht mehr auf...??

Nach ein paar BIOS-Einstellungen bleibe ich wieder beim Bootvorgang hängen:

```
Start ProcessOptions
End ProcessOptions
RegisterRestartDataProtocol: called. 0x74025f18
RestartData protocol installed successfully.
Start SetConsoleMode
End SetConsoleMode
Start ReadKernelCache
End ReadKernelCache
Start UncompressKernelCache
End UncompressKernelCache
Start CalculateAdler32
End CalculateAdler32
Start LoadKernelFromStream
End LoadKernelFromStream
Start InitBootStruct

root device uuid is '595076B7-013B-36D1-94DB-733CAEA2974D'
End InitBootStruct
Start LoadRAMDisk
End LoadRAMDisk
Start FinalizeBootStruct
Start RandomSeed
End RandomSeed
+++++
```

Damit sind wir wieder genau da, wo wir gestern waren. 😊

Leider bleibe ich auch hängen, wenn ich die 2. GPU vom Strom trenne...