

Erledigt

Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 12. Dezember 2019, 09:20

WLAN läuft, USB Ports sind deklariert, dennoch wird mir das BT-Modul nicht im IOREG noch im Sys-bericht angezeigt.

Die Frage die ich jetzt habe, was kann ich jetzt noch ausprobieren? Liegts an der config?