

Erledigt

Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A

Beitrag von „CMMChris“ vom 12. Dezember 2019, 10:15

Unter Catalina braucht man BrcmPatchRAM3 nicht die 2 😊