

Erledigt

## 2. Grafikkarte ??

**Beitrag von „kavenzmann“ vom 12. Dezember 2019, 19:18**

Thunderbolt ist wieder da (gewesen).

Ich klemme mal die 2. GPU ab und versuche dann Clover und Bottargumente anzupassen.

Edit: Mit der 2. Karte komme ich jetzt gar nicht erst über den Selbsttest des MAinboards.

Es bleibt hängen bei Fehlercode 94: PCI Bus Enumeration.

Komisch - immer was anderes...

Edit2: Die 2. GPU auf Slot5 gibt wieder Kernel Panic. Grmph!!

Oder soll och noch eine anderen MemoryFix probieren?

Edit3: Hab auch mal andere Memory-Treiber probiert. Hat leider nix gebracht.

Bin jetzt erstmal wieder zurück auf den AptioMemoryFix.

Da ich auch gerade ein EGPU-Gehäuse hier habe, habe ich das mal alternativ probiert.

Wird erkannt, GPU erscheint im Systembericht (Treiber geladen: NEIN) und taucht in iStatMenus auf, aber läßt sich in keiner Form nutzen.