

Erledigt (OC-config) Lenovo Thinkpad T450 Bluetooth und Soundprobleme

Beitrag von „MacPeet“ vom 12. Dezember 2019, 16:22

ALC3232 ist nur ein Codec-Name des Herstellers. Tatsächlich ist es wohl ALC292.

Information Property List	Information Property	Information Value
Author	String	Vandriely
CodecID	Zahl	656
CodecName	String	ALC292
Files	Dictionary	3 Schlüssel-Wert-Paare
Layouts	Array	5 geordnete Elemente
Layout 0	Dictionary	3 Schlüssel-Wert-Paare
Layout 0 Comment	String	Custom ALC292
Layout 0 Id	Zahl	12
Layout 0 Path	String	layout12.ami.zlib
Layout 1	Dictionary	3 Schlüssel-Wert-Paare
Layout 1 Comment	String	vankayin - ALC 292 for Dell M4800
Layout 1 Id	Zahl	18
Layout 1 Path	String	layout18.ami.zlib
Layout 2	Dictionary	3 Schlüssel-Wert-Paare
Layout 2 Comment	String	vusun123 - ALC 292 for Lenovo T440
Layout 2 Id	Zahl	28
Layout 2 Path	String	layout28.ami.zlib
Layout 3	Dictionary	3 Schlüssel-Wert-Paare
Layout 3 Comment	String	ALC292 for Lenovo T450s By Echo
Layout 3 Id	Zahl	32
Layout 3 Path	String	layout32.ami.zlib
Layout 4	Dictionary	3 Schlüssel-Wert-Paare
Layout 4 Comment	String	e6540 alc292 with dock
Layout 4 Id	Zahl	55
Layout 4 Path	String	layout55.ami.zlib
Platforms	Array	5 geordnete Elemente
Patches	Array	5 geordnete Elemente
Vendor	String	Realtek

Ist wohl in AppleALC bereits unter LayoutID32 drin.

Also VoodooHDA wieder löschen.

Neuste AppleALC+Lilu nach other.

KextInject sollte auf YES stehen im Clover.

Bei Inject im Clover die 32 als ID eintragen und FixHDA den Haken setzen.

Evtl. braucht Dein Rechner auch "change HDAS to HDEF"

ggf. auch mit Bootflag alcid=32 zusätzlich versuchen.