

Erledigt

(OC-config) Lenovo Thinkpad T450 Bluetooth und Soundprobleme

Beitrag von „MacPeet“ vom 12. Dezember 2019, 22:14

Also, die Knoten und Knoten-Ketten sind identisch zur ID 32 bei Deinem Dump.

Im Normalfall, wenn mehrere ID's zur Verfügung stehen, dann müsste bei irgendeiner ID mal ein Gerät kommen (Speaker/HP/etc.), auch wenn vielleicht nicht gleich alle Geräte gehen.

In dem Fall könnten wir dann umpatchen.

Oft sind die Knoten bei den Herstellern zwar unterschiedlich, aber nicht im ganzen gesehen. Vieles ist auch gleich.

Wenn so gar nichts geht, dann sagt mir dies oft, dass hier irgendwas anderes nicht passt, bzw. der Inject selbst funktioniert gar nicht.

Bei den kleineren alc's unterhalb von den alc8xx wird auf der AppleALC-Seite auch oft zusätzlich der CodecCommander.kext empfohlen.

Bei der HP Z400/600/800'er Serie ist das z.B. so. Dieser funktioniert mit AppleALC+Lilu (alc262) sehr gut, aber nur mit zusätzlichem CodecCommander.

Ihr müsst alle Eventualitäten versuchen, denke ich.