

Natives Thunderbolt wie beim echten Mac

Beitrag von „mo1dea“ vom 13. Dezember 2019, 00:02

Okay, aber mir ging es nicht um eine Mac Firmware. Ich hatte einfach nur die Standard Gigabyte Firmware mit der Standard-Flash-Software drauf gespielt. Und weil es bei meinem AMD-PC nach dem, wie bisher erforderlichen, Warmboot nun keine Geräte mehr erkennt, (Intel will das vermutlich absichtlich unterbinden) hatte ich gehofft, dass ihr vielleicht schon alte Firmware irgendwie auftreiben/auslesen konntet. Entschuldigt die Störung, ist also eigentlich ein anderes Thema.

Hot-Plug hat bei meiner Kombination (Threadripper 2950x, asrock x399 Taichi, Gigabyte Titan Ridge) noch nie funktioniert. Thunderbolt-Geräte(EGPU, RAID) waren immer erst nach warmboot funktionsfähig (in Thunderbolt Software allerdings schon vorher sichtbar). Ich hoffte das wäre durch ein Firmware-Flash zu beheben, doch nun werden sie beim Neustart anscheinend neu ausgeworfen und somit nicht mehr erkannt. Ich hätte mich vorher um ein Firmware-Backup kümmern sollen 😞