

**Erledigt**

## **Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 13. Dezember 2019, 10:52**

In der Regel sollte das Problemlos funktionieren. Die Antenne ist ja vermutlich auf 2,4GHz ausgelegt und da funkt auch BT.