

Erledigt

(OC-config) Lenovo Thinkpad T450 Bluetooth und Soundprobleme

Beitrag von „MacPeet“ vom 14. Dezember 2019, 16:27

Der Inject HDEF in der DSDT funktioniert nicht, wie es aussieht.

Im ioreg ist gar keine alc-layout-id mehr zu sehen.

Wenn ich die DSDT´s nochmal öffne, dann sehe ich auch, dass MaciASL den Buffer-Wert hierfür in Unicode (" ") gespeichert hat.

Vielleicht war das anfangs im ioreg doch i.O. mit " ".

Habe hierfür auch keine andere Ideen.

Gehe auf Anfang zurück, DSDT wieder raus und Deine Properties wieder rein und ich schau mir dann Sonntag den Codec nochmal an.

Kann man in den Properties nicht auch layout-id=07000000 und alc-layout-id=20000000 setzen? Du hattest dort layout-id=20000000 drin.

HDMI-Audio hast Du auch nicht bekommen, oder? Die AppleHDA ist auch noch original, oder?