

**In Arbeit**

## **[Bau-Tagebuch] Goodbye Apple // Zurück zu den Wurzeln**

**Beitrag von „Crimson“ vom 15. Dezember 2019, 20:46**

Wifi/Bluetooth

Okay, dann werde ich das erst mal dabei belassen und mich dann beim nächsten Zerlegen damit befassen. Nutze weder WiFi noch Bluetooth auf dem Rechner, daher ist das nicht so wichtig. Trotzdem Danke für die Info 😊

Zum USB Problem:

Dachte es läge vielleicht ein Konfigurationsproblem meinerseits vor oder es würde einen Workaround dafür geben, aber wenn selbst du sagst, dass man da nicht viel anders machen kann, werde ich wohl einfach damit leben.

Ist mir aber auch nur aufgefallen, weil aktuell der Install-Stick immer eingesteckt ist... Sonst kommt es nämlich nie vor, dass ich USB Geräte eingesteckt lasse. Davon abgesehen ist mir der Leistungseinbruch ohne XMP, zumindest bei Benchmarks, zu groß.

Zur EFI von dir:

Werde ich jetzt mal testen. Bin gespannt, was du verändert hast 😊

EDIT:

Okay, hab gerade mit deiner EFI gebootet DSM2

Hab mir auch mal angeschaut, was bei dir anders ist

- Apple RTC war bei mir nicht deaktiviert
- ich hatte IntelMausiEthernet.kext und IntelMausi.kext eingebunden
- du hast noch zwei Dateien in den ACPI patched Ordner gepackt.

Soweit scheint alles wie bisher zu funktionieren... hätte ich einen Unterschied merken müssen?