

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Toskache“ vom 16. Dezember 2019, 20:05

Hmm, irgendwie passt da aber im Handbuch der Text über Tabelle nicht mit der Tabelle überein. Da steht doch:

Zitat

The M2M connector shares bandwidth with the SATA3 4, 5 connectors. The M2P connector shares bandwidth with the SATA3 0, 1 connectors.

Somit wären doch nur noch 2 und drei frei!?

EDIT:

Ahh, es kommt auf die Art an.

Bei einer "M.2 PCIe" SSD in M2P ist der Port 0 futsch.

Bei einer "M.2 SATA" SSD in M2P ist der Port 1 futsch.