

# HP PROBOOK 430 G6 Installation ??

Beitrag von „Juebie“ vom 18. Dezember 2019, 20:51

Der Lehrling grüßt die Experten!

Mein Hackintosh auf dem HP Probook (-->Signatur) läuft ganz gut. Nur noch einiege kleine Probleme ...


Erst mal was läuft:

- Catalina mit neuestem Update auf 10.15.2
- USB konfiguriert (C nicht getestet)
- Wlan nach Kartentausch BCM94352Z
- Bluetooth ebenfalls mit der geänderten Karte
- Ton Lautsprecher und Kopfhörer - HDMI nicht getestet
- Apple Store, iCloud, ...
- Tastatur und Sprache

Was läuft nicht / ist merkwürdig:

1. Sleep: Es friert der Bildschirm ein, das Bild bleibt stehen. Beim Klick auf Tastatur / Maus muss ich mich beim Startbildschirm neu anmelden. Sleep geht also nicht in den Ruhemodus, sondern sperrt den Rechner
2. "Über diesen Mac" zeigt mir nur 7 MB Grafikspeicher an. Habe im Bios aber 64 eingestellt. (128 wäre auch möglich ...)

3. Beim Hochfahren nudelt er eine ganze Weile bei irgendwelchen und immer gleichen ACPI Errors rum:



Und hier meine EFI: [EFI.zip](#)

Was kann ich ändern?

Grüße

Jürgen