

Mein Setup geeignet? Musikproduktion möglich?

Beitrag von „apfelnico“ vom 18. Dezember 2019, 03:52

Evo funktioniert erst mit neuester Firmware, ggf. updaten.

Thunderbolt wird nix mit diesem Board. Hat weder Thunderbolt on Board, noch einen TB-Header als Voraussetzung für eine TB-Karte. Steht zumindest nichts davon in den Specs.