

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Vathek“ vom 18. Dezember 2019, 10:41

[Zitat von Sibelius](#)

Wie in #953 beschrieben, funktionieren (zumindest meine beiden am MacPro getesteten) Thunderbolt-Devices nicht.

Wäre schön, wenn sich meine nur für Thunderbolt 3 geopfert Ressourcen am Ende doch noch gelohnt hätten ...

Ich hab auch Tage damit verbracht, Thunderbolt zum Laufen zu bringen - ohne Erfolg. Bis ich mit dem selben EFI Ordner und [Bios Einstellungen](#) einfach Catalina installiert habe und zack lief alles wie es soll. Dass das mit Catalina zu tun hat, bezweifle ich zwar, wohl eher mit einem unberührten System oder einfach Zufall. Aber wenn du noch eine Platte rumfliegen hast, installier doch mal Mojave oder Catalina frisch (mit möglichst wenig hardware angeschlossen) und teste als erstes die TB-Funktionalität.