

# Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „CMMChris“ vom 18. Dezember 2019, 13:23

Hier im Forum gab es bereits zwei Kandidaten bei denen sich eine Apple Karte nach Nutzung von Fix Kexten verabschiedet hatte. Das Bluetooth USB Device meldete sich dann nur noch als "Broadcom Download Device" und das war es dann mit der Karte.

Wie gesagt bezieht sich die Warnung ausschließlich auf die originalen Apple Karten und nicht auf andere Modelle mit ähnlichem oder gleichen Chipsatz die sich umbiegen lassen - dafür sind die Kexte ja auch gemacht. BRCMFixup wird wohl kein Risiko darstellen, aber von den PatchRAM Kexten sollte man unbedingt die Finger lassen bei Apple Karten.

Wie dem auch sei, keine der originalen Apple Karten benötigt irgendwelche Kexte um zu funktionieren. Wenn sie nicht laufen liegt das Problem entweder am Adapter oder sitzt vor dem Bildschirm.

Edit: Bezüglich der von dir genannten Karten BCM943602CS und BCM94360CS2 kann ich dir aus eigener Erfahrung versichern dass diese keinerlei Kexte benötigen. Die 2CS habe ich selbst im Rechner und auch die andere habe ich schon bei anderen Set-Ups ohne irgendwelche Kexte ans Laufen gebracht. Reinstecken und fertig um genau zu sein.