

In Arbeit

Beelink U55 "Hack Mini" - inkl. EFI

Beitrag von „CMMChris“ vom 18. Dezember 2019, 17:14

Natürlich geht es im Video, damals gab es den Bug ja noch nicht.

Clover hat Probleme den Ethernet Treiber beim Recovery Boot richtig zu injecten, deshalb geht aktuell kein Ethernet. Erstell dir einen [Install Stick](#) mit einem Mac wenn möglich, dann kannst du installieren. Im fertig installierten System funktioniert Ethernet dann. Ansonsten abwarten bis der Bug behoben ist (kann dauern).