

In Arbeit

Beelink U55 "Hack Mini" - inkl. EFI

Beitrag von „CMMChris“ vom 18. Dezember 2019, 18:31

Naja es ist ja relativ einfach wenn nicht gerade Clover rumzickt.

Versuche mal auf deinem [Install Stick](#) die Dateien im Ordner BOOT und CLOVER mit den angehangenen Versionen eines älteren Clover Releases zu tauschen. Hat zwar bisher warum auch immer bei keinem gefruchtet aber vielleicht sieht es ja in deinem Fall anders aus.