

In Arbeit

Beelink U55 "Hack Mini" - inkl. EFI

Beitrag von „CMMChris“ vom 18. Dezember 2019, 21:07

NVRAM Reset behebt das, auch das wurde hier schon diskutiert. Einmal F11 im Clover Boot Screen drücken.