

**Erledigt**

## **(OC-config) Lenovo Thinkpad T450 Bluetooth und Soundprobleme**

**Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 19. Dezember 2019, 08:14**

So genau konnten wir die Fehlerquelle nicht ausfindig machen.

Die Renames hatten wir übernommen, in Verbindung mit den SSDT's gatten wir ja ein bootbares System mit ACPI-Tasten Unterstützung, funktionierender Batterie, nur keinen funktionierenden Inject von HDEF.

Wo sich jetzt welcher Rename mit welchem Teil der SSDT verbissen hat, konnten wir nicht ausfindig machen. So kam [kuckkuck](#) gestern auf die Idee eine neue DSDT zu patchen um zu schauen ob dann der Inject zur wie er soll. Tat er dann auch.

Edit:

Die die in den EFI Ordnern war [kuckkuck](#) . Da war ja die Batterie per SSDT injected sowie das Trackpad und die ACPI Tasten.