

Erledigt

GC-Titan Ridge nach Firmware-Update ohne Hotplug funktionslos

Beitrag von „apfelnico“ vom 19. Dezember 2019, 13:25

[floris](#)

leider Alpine Ridge, nicht Titan Ridge ...

Es gibt keine weiteres von Gigabyte veröffentlichte Firmware zu diesem Controller. Es gab einen Auslieferungszustand, und nun ein Update.