

Erledigt

GC-Titan Ridge nach Firmware-Update ohne Hotplug funktionslos

Beitrag von „DSM2“ vom 19. Dezember 2019, 13:28

Zudem werden die Karten schon lange mit Version 43 ausgeliefert.

Da musst du schon sehr viel Glück haben, dass die jemand noch auf der alten Firmware hat.