

Erledigt

GC-Titan Ridge nach Firmware-Update ohne Hotplug funktionslos

Beitrag von „floris“ vom 19. Dezember 2019, 13:32

Vielleicht hier, vom Intel Mirror im Release Note

Code

1. [...] JHL7540/7340 Series - "Titan Ridge" [...]

Die Files innerhalb des Zips Juni 2018

[https://downloadmirror.intel.c...ase_Notes_17.4.77.400.txt](https://downloadmirror.intel.com/17.4.77.400/ase_Notes_17.4.77.400.txt)

[https://downloadmirror.intel.c... WIN10 64 17.4.77.400.zip](https://downloadmirror.intel.com/17.4.77.400/WIN10_64_17.4.77.400.zip)