

Erledigt

GC-Titan Ridge nach Firmware-Update ohne Hotplug funktionslos

Beitrag von „locojens“ vom 19. Dezember 2019, 14:09

Da hilft wohl nur ein Firmware-Dump von einer anderen Karte welche noch die alte Version hat.
Per Soft oder Hardware.

PS: Welchen Chip haben die eigentlich drauf die TB_Karten?