

**Erledigt**

## **GC-Titan Ridge nach Firmware-Update ohne Hotplug funktionslos**

**Beitrag von „locojens“ vom 19. Dezember 2019, 14:09**

Da hilft wohl nur ein Firmware-Dump von einer anderen Karte welche noch die alte Version hat.  
Per Soft oder Hardware.

PS: Welchen Chip haben die eigentlich drauf die TB\_Karten?