

Erledigt

GC-Titan Ridge nach Firmware-Update ohne Hotplug funktionslos

Beitrag von „cobanramo“ vom 19. Dezember 2019, 14:17

Ich hätte da noch den Alten stand...

Aber weiss nicht wie ich den auslesen könnte 😊

Gruss Coban

Details	
Thunderbolt™ Software	
Anwendungsversion:	1.0.18.0
Controller-Treiber-Version	1.41.648.5
Thunderbolt™ Controller 1	
Thunderbolt™ Generation:	Thunderbolt 3 (15EB)
Anzahl der Ports:	2
Sicherheitsstufe:	Benutzerauthentifizierung (SL1)
NVM Firmwareversion:	23.0
Externe GPUs unterstützt:	Ja

EDIT: Spielte mit dem Gedanken das eventuell der Firmware Update Tool vom GigaByte mit einem Argument oder so abspeichern könnte aber will jetzt im moment nicht riskieren und doch noch Updaten, vielleicht kann ja einer von euch mit dem tool experimentieren und den dazu bewegen?

Board Bios Updater bieten ja fast alle sowas an...