

Erledigt

GC-Titan Ridge nach Firmware-Update ohne Hotplug funktionslos

Beitrag von „cobanramo“ vom 19. Dezember 2019, 14:39

Könnte drauf wetten das der FlashTBT.exe mit einem passenden Slash/Argument das kann aber eben raten ist nicht wissen... 😊

Ad	Boyut
config.ini	16
dmLib.dll	18 944
FlashTBT.exe	352 480
fpow.dll	2 058 752
FwUpdateAPL.dll	56 832
FwUpdateDriverAPL.dll	124 416
GIGABYTE_GC_TITAN_RIDGE_TR_HR_4C_C1_rev43_W_TL_1_38_4_SEC2_sign.bin	487 424
osvi.dll	2 042 368
PreRun.exe	8 192
yccv2.dll	155 648