

Erledigt

GC-Titan Ridge nach Firmware-Update ohne Hotplug funktionslos

Beitrag von „locojens“ vom 19. Dezember 2019, 20:43

eventuell mal mit /help oder /? oder /hilfe ausführen und sehen ob der irgendwelche Argumente ausgibt

Ist da eventuell die Möglichkeit den Firmwarechip mit nem Clip auszulesen?