

**Erledigt**

## **GC-Titan Ridge nach Firmware-Update ohne Hotplug funktionslos**


**Beitrag von „cobanramo“ vom 19. Dezember 2019, 22:53**

Naja, hab mal zur Sicherheit den Firmware .bin entfernt und mit allem möglichen Kombinationen die mir einfällt probiert... nix nada...

Vielleicht unterstützt das Tool wirklich keine Parameter oder muss über dem config.ini die beiliegt erfolgen.

Ne anfrage an Gigabyte Support wäre sicher auch nicht verkehrt.

Bekomme außer diesen bin Auswahl Fenster nichts anderes...



Scheint müsste ich wirklich so ne USB Flasher besorgen und damit das auslesen so wie DSM2 das hingewiesen hat.

Gruss Coban