

Erledigt iMac Alternative

Beitrag von „Wolfe“ vom 20. Dezember 2019, 23:02

[xyperoth](#) Ram sollte keine Probleme bei 2666 Mhz machen, was im Bios normalerweise eingestellt werden kann. Daher wird auch jedem geraten, eher CL15-Ram mit niedrigerem Takt zu kaufen als CL16 mit hohem, da sowieso heruntergetaktet werden sollte. Betrifft übrigens jedes Board, glaube ich. Hands-on Erfahrung fehlt mir indes.