

Erledigt

(OC-config) Lenovo Thinkpad T450 Bluetooth und Soundprobleme

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 21. Dezember 2019, 10:39

In der DSDT steht die Nummer 28 als layout-ID und als ALC inject. Die 32 hatte ich getestet sowie die layout-ID 55 bei beiden hatte ich kein Gerät.

Die Arbeiten an deinen angepassten layout ID's habe ich noch nicht aufgenommen, werde ich aber, sobald ich von der Schicht Zuhause bin noch einmal in Angriff nehmen und dort berichten.

Zur Vorgehensweise: Ich nehme deine angepasste AppleALC und Lilu wieder in meinen EFI Ordner auf, und teste dann die ID's 15 und 16 und berichte dir was geht, was nicht richtig, oder nur teilweise funktioniert, richtig?