

USB Fehlermeldung: USB-Zubehör benötigt Strom

Beitrag von „CMMChris“ vom 21. Dezember 2019, 11:23

Dein USB Problem gibt es nicht erst seit Catalina. Auch in Mojave und High-Sierra gab es das Port Limit schon. Der Port Limit Patch umgeht das indem der Treiber gepatcht wird sodass mehr als 15 USB Ports genutzt werden können. Da der Patch allerdings unerwünschtes Verhalten (Abstürze, korrupte Daten) auslösen kann sollte man ihn ausschließlich zum USB Patching verwenden und danach wieder entfernen. Mit dem USB Patching sorgst du dafür, dass alle oder möglichst viele Ports ins Limit passen indem nicht genutzte Ports ausgeschlossen werden. Außerdem werden dabei die Port Typen korrekt definiert.

Wenn du aktuell trotz Port Limit Patch keine / nicht alle USB 3 Ports siehst, musst du dich vor dem Patchen erstmal darum kümmern. Das bedeutet dass wohl der Port Limit Patch nicht greift.