

Erledigt

(OC-config) Lenovo Thinkpad T450 Bluetooth und Soundprobleme

Beitrag von „MacPeet“ vom 21. Dezember 2019, 13:56

Mit layout 28, 32, Audio, **Mikro**, Klinkenrauschen ist **internes Mic** gemeint?

Ist schon klar, dass es ein Kombianschluss ist. Diese machen ja gerade die Probleme unter OSX.

Toll wäre aber zumindest eine Konfiguration Speaker und Kopfhörer sauber und internes Mic, das wäre für einen Laptop völlig ausreichend unter OSX.

Externes Mic von dem Kombi braucht auf dem Laptop eigentlich keiner. Nur schade, dass gleichzeitiges Kombi-Device (Kopfhörer/ext.Mic) scheinbar zu Störungen führt.