

Erledigt

DW-1820a / Broadcom BCM94350ZAE

Verbindungsproblem

Beitrag von „CMMChris“ vom 21. Dezember 2019, 20:14

[al6042](#) Hatte das Problem dass immer wieder mal random der Country Code gefehlt hat und dann 5GHz nicht lief. Als ich dann von Boot Args auf Device Properties umgestellt habe lief es zuverlässig. Habe mehrmals hin und her gewechselt und kann das reproduzieren. Für ordentlich funktionierendes Roaming zwischen 2,4 und 5GHz ist der driver Parameter zuständig.

[anonymous_writer](#) Meine DW1820A funzt nun völlig problemlos wie eine native Apple Karte.