

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „archibaldtuttle“ vom 21. Dezember 2019, 23:12

Hi JimSalabim,

muchas Gracias für deine Arbeit. Arbeite selber seit ca. einem halben Jahr mit einem Hackintosh. Gigabyte Z390 Designare (Bios-Version F8), Intel i9 9900K Grafikkarte, Asus ROG Strix RX Vega 56 OC 8G. Hatte mir seinerzeit Hilfe bei Theresa from Morgonaut geholt und zuletzt auf 10.14.6 upgedated.

Bin eigentlich sehr zufrieden. Allerdings hatte ich mir jetzt das UAD 2 Satellite TB3 Octo angeschafft und das wurde überhaupt nicht erkannt.

Dann bin ich auf deinen Thread gestoßen. Mit deinem EFI-Folder und den BIOS-Einstellungen wird das UAD 2 Satellite TB3 Octo erkannt. Das Problem ist nur, es ist sehr instabil. Wenn ich in meiner DAW (Studio One 4.6) ein UAD PlugIn lade funktioniert das PlugIn selten ein paar Sekunden - fast immer erhalte ich die Fehlermeldung, dass das PlugIn disabled wurde weil UAD 2 Satellite TB3 Octo nicht mehr antwortet.

Hab schon alles Mögliche probiert: unterschiedliche BIOS-Einstellungen, ändern TB3-Port, Software/Treiber komplett deinstalliert und neu installiert.

Jetzt bin ich ziehlich ratlos. Hast du/ hat jemand vielleicht Erfahrung mit den Thunderbolt 3 Interfaces von UAD oder eine Idee, wo ich suchen könnte?

Viele Grüße