

**Erledigt**

## **(OC-config) Lenovo Thinkpad T450 Bluetooth und Soundprobleme**

**Beitrag von „MacPeet“ vom 22. Dezember 2019, 13:07**

Kannst Du diese Versionen nochmal mit ID 15 und 16 testen?

[trial3 alc292 layoutid 15 und 16.zip](#)

Internes Mic müsste jetzt auch hier gehen.

Bei ID15 habe ich etwas fürs externe Mic/LineIn (Kombibuchse) geändert.

Bei ID16 habe ich mal den Anschluss ext.Mic/LineIn ganz entfernt.

Die Störungen kommen vermutlich daher, dass OSX die Signale der Kombibuchse nicht sauber trennen kann, d.h. beim Kopfhörer haut das Mic mit rein.

Diese Probleme hatten schon andere User auf anderen Geräten auch. Ich habe so eine Kombibuchse leider nicht. Andere User schrieben, dass sie einen Adapter haben für diesen Anschluss, welcher manchmal sogar mitgeliefert wird vom Hersteller.

Aus einer Klinke mach zwei, welcher Mic und HP getrennt nach aussen führt. Sowas hast Du nicht, oder?

Naja, versuch mal die beiden ID´s, vielleicht geht ja irgendwas.