

USB Fehlermeldung: USB-Zubehör benötigt Strom

Beitrag von „Leggalucci“ vom 22. Dezember 2019, 22:02

Hallo [CMMChris](#)

zunächst vielen Dank, für die Anleitung - mit dieser war einiges verständlicher und ich habe zumindest einen kleinen Teilerfolg. Das heißt an einen USB 3.0 Port kann ich eine externe HDD anschließen und die Fehlermeldung kommt nicht mehr. Stecke ich jedoch ein weiteres Gerät an, auch nur eine USB 2.0 Webcam, erscheint wieder die Fehlermeldung "USB-Zubehör benötigt Strom.

Einiges ist mir jedoch noch unklar:

1. Ich hatte zum Test der ganzen USB-Ports einen USB-Stick (Transcend). Warum erscheint dieser bei machen Ports 2x (HS03+SS05) und bei anderen USB nur 1x (HS10)
2. Wo kann ich die Power Properties vor dem Export prüfen?
3. Wie kann ich erkennen wieviele USB 2.0 bzw. 3.0 ich nutzen "darf"?

- Ich habe mal als PDF alle verwendeten USB Anschlüsse visuell dargestellt, laut Hackintool

- Weiterhin noch ein Screenshot von Hackintool hinzugefügt mit allen verwendeten Anschlüssen

- außerdem den aktuellen USB.kext, mit dem Teilerfolg dass, wie oben erklärt zumindest 1x USB 3.0 funktioniert (Ich habe wirklich schon sehr viele Möglichkeiten ausprobiert, verstehe aber die Logic dahinter noch nicht.

Ach, HS08 = Ist ne interne BT und Wlan Karte, welche OOB läuft

HS06 = Logitech Maus & Tastatur

PR11, PR21, SS02 = kann ich mir nicht erklären

[USB-Mainboard.pdf](#)

