

Alienware m15 R1 - Dual GPU Gaming Notebook - lauffähige Konfiguration (EFI inside)

Beitrag von „elmacci“ vom 22. Dezember 2019, 22:37

Hi [Enni](#) ,

Ja, das CPU-Thema hatte ich auch - liegt an CPUFriend soweit ich das beurteilen kann.

CPUFriend habe ich nur im Einsatz da die Idle frequency sonst bei 1.2 GHz liegt statt bei 800MHz. Obwohl der Entwickler von CPUFriend eigentlich davon abrät, CPUFriend nur für genau diesen Zweck zu nutzen.

Wie dem auch sei - ich habe CPUFriend nochmal neu erstellt und aktuell ist das von Dir beschriebene Verhalten nicht reproduzierbar. Ggf. war das ein Bug von One Key CPUFriend, der m.E. einfachsten Möglichkeit per Terminalbefehl auf die Schnelle die zwei notwendigen Kexte zu erstellen.

<https://github.com/stevezhengshiqi/one-key-cpufriend>

Aber ich hab das System auch ohne CPUFriend super nutzen können, der Stromverbrauch war nur geringfügig höher.

Ansonsten anbei hier auch mal mein aktueller EFI-Ordner (Seriennummer entfernt, muss neu erstellt werden).

Habe noch ein paar Anpassungen durchgeführt, insbesondere Aptiomemoryfix durch QCQuirks ersetzt, Kexte aktualisiert etc.

Damit fahre ich aktuell sehr gut und nutze das System produktiv.

Ich denke wenn Du Deine kompatible WLAN-Karte hast wird es Dir nicht anders ergehen 😊

cheers