

Erledigt

## MSI Creator X299 Boot-Probleme

Beitrag von „DSM2“ vom 23. Dezember 2019, 08:01

Geh den Guide durch samt [Bios Settings](#) und erstellt dir anhand dessen eine neue EFI.

Zudem wo schrieb ich das du gleichzeitig 3 renames hinterlegen sollst und wie stellst du dir vor das es funktionieren soll?

Gut möglich das du bei dem Board mit Slide=0 arbeiten musst, anstelle von npci=0x2000 ruhig mal mit 3000 probieren aber nur um auszuschließen das es sich um ein Prefetch Memory Problem handelt.

Ich vermute persönlich das keiner der beiden npci bootargs bei deinem Board notwendig ist.

XCPM Patches haben wie schon gesagt nichts drin verloren.

MSR Lock Control/CFG Lock auf Disabled!

FakeCPUID ist nicht notwendig...