

# **[SUCCESS] Gigabyte Z390 M Gaming + RX 580 Nitro+ [EFI im Anhang]**

**Beitrag von „fidel`“ vom 25. Dezember 2019, 13:05**

Also ich konnte das Problem immer noch nicht lösen. Ich muss mehrfach den NVRAM-Reset durchführen um das System vom Boot Stick zu starten.

Das starten von der internen SSD ist leider nicht möglich.

Die Fenvi FV-T919 wurde ohne Probleme erkannt, leider ist der Datendurchsatz per WLAN nicht hoch iMac 2011 -> 75mbit/sec Hackintosh = 22mbit/sec

fehlt mir da ein Kext?

PS: Danke für die freundliche Unterstützung 😊