

## Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „griven“ vom 26. Dezember 2019, 11:02

In dem Fall tippe ich darauf das sich die BT Firmware aufgefangen hat. Was Du dazu mal versuchen kannst ist die Karte mal komplett von Strom zu nehmen entweder indem Du die Karte ausbaust oder indem Du den Rechner mal komplett vom Strom nimmst (Kabel aus der Steckdose ziehen und in dem Zustand den Powerbutton mehrfach betätigen um alle Elkes im Netzteil und auf dem Board zu entladen). Nach der Prozedur am besten einmal ein OS starten das dann nicht macOS ist um sicher zu stellen das sich die Karte korrekt initialisiert und mit der passenden Firmware gefüttert wird (das passiert nämlich durch den Treiber und ist auch ein Grund dafür warum man bei macOS zumindest bei vielen BT Karten solche Konstrukte wie den BRCMPatchRam.kext benötigt). Wenn dann alles wieder so tut wie es soll dann sollte das auch unter macOS wieder der Fall sein 😊