

Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „griven“ vom 26. Dezember 2019, 11:56

Gut denn das alleinige trennen vom Netz bringt in dem Fall relativ wenig da die Elkos im Netzteil und auf dem Board die Spannung recht lange halten und so Komponenten wie die BT Karte aber auch den LAN Port noch eine ganze Weile mit genügend Spannung versorgen das deren Firmware im letzten Status bleibt. Bei Lan Ports die sich aufgehangen haben kann das mitunter über Wochen ausreichend Spannung sein um zuverlässig zu verhindern das sich der Port neu initialisiert 😊 Gerade bei hängenden Lan Ports ist das ein probates Mittel den Port wieder zum Leben zu erwecken bei BT welches über den USB Bus mit Spannung versorgt wird verhält es sich da ähnlich 😊