

Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „griven“ vom 26. Dezember 2019, 13:48

Die ABWB 802,11 AC WI-FI ist keine originale Apple Karte von daher besteht auch keine unmittelbare Gefahr durch den BRCMPatchram.kext 😊

[Hubert1965](#) wenn Du diese EFI noch immer unverändert verwendest wäre es dringend geboten mal den Extensions zu aktualisieren kann nämlich nicht schaden 😊 Was das BT Thema angeht wird von 10.15.2 ziemlich sicher eine nicht ganz passende Firmware für das BT Modul geladen was auch erklärt warum es teilweise aber eben nicht komplett funktioniert. Was Du mal testen kannst ist folgende Extensions noch in den Clover/kexts/Other Ordner zu packen: [Archiv.zip](#)

Mit Catalina hat sich an dem BT Gebimmel einiges geändert und selbst Karten die vorher klaglos getan haben brauchen plötzlich Schützenhilfe...