

Erledigt

## Wechsel von Clover auf OpenCore

Beitrag von „bluebyte“ vom 26. Dezember 2019, 21:19

[griven](#) ... vielen Dank für deine Erklärungen. Das mit den USB3.0-Ports kenne ich bereits. Deshalb schrieb ich ja auch 4x USB3.0 = 8 Ports. Ich finde es merkwürdig, dass Hackintool beim Einstecken der beiden Sticks (jeweils mit USB3.0 und USB2.0) nur die USB3.0-Ports kennzeichnet. Die Ports sind aber in Ordnung. Der Stick wird auf dem Desktop und im Finder angezeigt. Früher stand da immer HS und SS. Jetzt steht da PR und PRT. Na gut, da wo mein Drucker, mein WLAN-Stick und mein Logitech Unify drinstecken, die hießen schon früher PR.

Jetzt passt es wieder ...

mit SSDT **oder** mit USBMap.kext für USB-Ports

Nachtrag: 15 Ports pro Controller.